

FRANÇAIS

**Instructions d'assemblage/
mode d'emploi**

1. Utilisation seulement par des personnes compétentes en la matière, en observant la directive européenne de machine 2006/42/EG, l'article R233-11 du code du travail, et les instructions propres au pays correspondants.

2. Régulièrement et avant chaque utilisation, il faut vérifier les anneaux de levage en ce qui concerne les éventuelles fissures de la soudure, corrosion, usure, déformations, etc.

3. Le système auquel les anneaux de levage seront attachés doit avoir une stabilité suffisante pour résister sans se déformer, aux forces appliquées pendant l'utilisation. Le matériel à souder doit être approprié pour la soudure et exempt d'impuretés, huile, peinture, etc.

Matière du support 1.0577+N (S355J2+N (St 52-3)).

4. Les anneaux de levage doivent être positionnés sur la charge de telle manière à éviter tout mouvement défavorable pendant le levage (tel que renversement, retournement, etc.).

a.) Pour le levage à brin unique, l'anneau de levage doit être positionné verticalement au-dessus du centre de gravité de la charge.

b.) Pour le levage à deux brins, les anneaux de levage doivent être au-dessus ou sur les côtés du centre de gravité de la charge, à égale distance.

c.) Pour le levage à trois et à quatre brins, les anneaux de levage doivent être placés de façon symétrique autour du centre de gravité de la charge, tous au même niveau.

5. Symétrie de la charge :

Les CMU (Charges Maximales d'Utilisation) de l'anneau de levage pour charges symétriques et asymétriques sont calculées selon la formule suivante :

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

WLL=CMU = Charge Maximale d'Utilisation
G = poids de la charge (kg)
n = nombre de brins portants
β = angle d'inclinaison du brin

Les brins portants sont calculés comme suit :

	symétrique	asymétrique
deux brins	2	1
trois / quatre brins	3	1

(voir tableau 1 + 5)

6. Toutes les pièces accrochées au VRBS doivent pouvoir se mouvoir librement. Lors de l'accrochage et du décrochage de l'élingage, éviter les érastements et les impacts. Il faut aussi éviter les détériorations causées par des angles vifs.

7. Effets de température d'utilisation : Les anneaux de levage RUD type VRBS sont utilisables dans la plage de température de -40°C jusqu'à +400°C.

Pour des utilisations incluses dans les plages de températures suivantes, il faut réduire la charge maximale d'utilisation comme suit :

200°C à 300°C : -10 % et 300°C à 400°C : -25 %
Les anneaux articulés VRBS peuvent être recuits plusieurs fois avec la charge (par ex. construction mécano-soudée) sans réduction de la charge d'utilisation. Température < 600°C (1100°F)

La preuve de l'aptitude du métal d'apport utilisé doit être réalisée avec le fabricant de métal d'apport de soudure respectif.

8. Les plots d'écartement garantissent le jeu nécessaire pour la passe de fond de chanfrein (env. 3 mm). Il ne faut pas éliminer ces plots.

9. Les anneaux de levage RUD ne doivent pas être exposés aux produits chimiques agressifs, les acides ou leurs vapeurs.

10. Les points où on accroche les anneaux de levage doivent être marqués avec une couleur contrastée facilement remarquable.

11. En cas d'utilisation des anneaux de levage uniquement pour l'arrimage, on peut doubler la valeur de la charge d'utilisation. LC (Lasching capacity) = 2 x charge d'utilisation (CMU)

12. Après le soudage ainsi que dans des intervalles d'utilisation sous charge, un technicien compétent doit examiner au moins 1x par an l'état et la capacité du produit. Il en est de même dans le cas de dommage ou événement particuliers.

Critères de vérification concernant paragraphes 2 et 12 :

- L'anneau de levage doit être complet.
- L'indication de la charge d'utilisation et de la marque du fabricant doivent être complètes et lisibles.
- Il faut éviter les déformations de pièces portantes comme pièce de base et étrier.
- Il faut éviter les détériorations mécaniques comme des rainures.
- Il faut éviter des modifications du diamètre causées par l'usure > 10 %.
- Il faut éviter la corrosion.
- Il faut éviter les fissures et d'autres détériorations de la soudure.

Le non respect de ces critères d'inspection et de sécurité peut entraîner des dommages corporels et matériels !

User Instructions

1. Reference should be made to German Standards according DGUV 100-500 or other country specific statutory regulations and inspections are to be carried out by competent persons only.

2. Before installing and every use, visually inspect RUD lifting points, paying particular attention to any evidence of weld cracks, corrosion, wear, deformations, etc.

3. The material construction to which the lifting point will be attached should be of adequate strength to withstand forces during lifting without deformation. The contact areas must be free from impurities, oil, colour, etc.

4. The distance lugs assist in achieving the correct root weld (approx. 3 mm = 0.1 inch). They may not be removed.

5. RUD-lifting points must not be used under chemical influences such as acids, alkaline solutions and vapours e.g. in pickling baths or hot dip galvanising plants. If this cannot be avoided, please contact the manufacturer indicating the concentration, period of penetration and temperature of use.

6. The lifting points must be positioned on the load in such a way that movement is avoided during lifting.

a.) For single leg lifts, the lifting point should be vertically above the centre of gravity of the load.

b.) For two leg lifts, the lifting points must be equidistant to or above the centre of gravity of the load.

c.) For three and four leg lifts, the lifting points should be arranged symmetrically around the centre of gravity in the same plane.

7. Suitability of temperature use: RUD-lifting points VRBS are suitable for the temperature range from -40°C up to 400°C. For the use within the following temperature range, the WLL must be reduced by the following factors:

200°C up to 300°C: by -10 % and
300°C up to 400°C: by -25 %
The lifting points VRBS can be stress-relieved one-time in an unloaded condition, together with the load (e.g. welded construction): Temperature < 600°C (1100°F)
The evidence of the suitability of the used weld metal must be mentioned by the respective filler material manufacturer.

8. The distance lugs assist in achieving the correct root weld (approx. 3 mm = 0.1 inch). They may not be removed.

9. RUD-lifting points must not be used under chemical influences such as acids, alkaline solutions and vapours e.g. in pickling baths or hot dip galvanising plants. If this cannot be avoided, please contact the manufacturer indicating the concentration, period of penetration and temperature of use.

10. The places where the lifting points are fixed should be marked with colour. The load ring of the VRBS is pink powder coated.

11. If the lifting points are used exclusively for lashing the value of the working load limit can be doubled.

LC = 2 x WLL

12. After welding, an annual inspection or sooner if conditions dictate should be undertaken by a competent person examining the continued suitability. Also after damage and special occurrences.

Inspection criteria concerning paragraphs 2 and 12:

- The lifting point should be complete.
- The working load limit and manufacturers stamp should be clearly visible.
- Deformation of the component parts such as body and load ring.
- Mechanical damage, such as notches, particularly in high stress areas.
- Wear should be no more than 10 % of cross sectional diameter.
- Evidence of corrosion.
- Cracks or other damage to the weld.

A non-adherence to this advice may result damages of persons and materials!

Anschlagart Method of lift Type d'élingue	G	G	G	G	G	G	G	G
Anzahl der Stränge Number of legs Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	3/4	3/4
Neigungswinkel < β Angle of inclination < β Angle d'inclinaison < β	0°	90°	0°	90°	0-45°	>45-60°	Un-symm.	0-45°
Faktor/Factor/ Facteur	1	1	2	2	1,4	1	2,1	1,5
Type	für Lastgewicht in lbs / Charge d'utilisation en lbs / max weight of load in lbs							
VRBS 4 t	8800 lbs	8800 lbs	17600 lbs	17600 lbs	12320 lbs	8800 lbs	8800 lbs	18480 lbs
VRBS 6,7 t	14750 lbs	14750 lbs	29500 lbs	29500 lbs	20650 lbs	14750 lbs	14750 lbs	30900 lbs
VRBS 10 t	22000 lbs	22000 lbs	44000 lbs	44000 lbs	30800 lbs	22000 lbs	22000 lbs	46200 lbs
VRBS 16 t	35200 lbs	35200 lbs	70400 lbs	70400 lbs	49300 lbs	35200 lbs	35200 lbs	74000 lbs
VRBS 31,5 t	69300 lbs	69300 lbs	138600 lbs	138600 lbs	97000 lbs	69300 lbs	69300 lbs	145500 lbs
VRBS 50 t	110000 lbs	110000 lbs	220000 lbs	220000 lbs	154000 lbs	110000 lbs	110000 lbs	231000 lbs
								165000 lbs
								110000 lbs

Tabelle / tableau / table 5

7. Suitability of temperature use: RUD-lifting points VRBS are suitable for the temperature range from -40°C up to 400°C. For the use within the following temperature range, the WLL must be reduced by the following factors:

200°C up to 300°C: by -10 % and

300°C up to 400°C: by -25 %

The lifting points VRBS can be stress-relieved one-time in an unloaded condition, together with the load (e.g. welded construction): Temperature < 600°C (1100°F)

The evidence of the suitability of the used weld metal must be mentioned by the respective filler material manufacturer.

8. The distance lugs assist in achieving the correct root weld (approx. 3 mm = 0.1 inch). They may not be removed.

9. RUD-lifting points must not be used under chemical influences such as acids, alkaline solutions and vapours e.g. in pickling baths or hot dip galvanising plants. If this cannot be avoided, please contact the manufacturer indicating the concentration, period of penetration and temperature of use.

10. The places where the lifting points are fixed should be marked with colour. The load ring of the VRBS is pink powder coated.

11. If the lifting points are used exclusively for lashing the value of the working load limit can be doubled.

LC = 2 x WLL

12. After welding, an annual inspection or sooner if conditions dictate should be undertaken by a competent person examining the continued suitability. Also after damage and special occurrences.

Traduction du mode d'emploi original -**Ringbock schweißbar**

VRBS

Betriebsanleitung
Diese Betriebsanleitung/Herstellererklärung ist über die gesamte Nutzzeit aufzubewahren - **Originalbetriebsanleitung** -

Safety instructions

This safety instruction/declaration of the manufacturer has to be kept on file for the whole lifetime of the product.
- Translation of the Original Instructions -

Instructions pour la sécurité

Ces instructions pour la sécurité/déclaration du fabricant doivent être conservées durant toute la période d'utilisation.

- Traduction du mode d'emploi original -

RUD®

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
D-73428 Aalen/Germany
Tel. +49 7361 504-1370
Fax +49 7361 504-1171
www.rud.com
sling@rud.com

RUD-Art.-Nr.: 850265407.019

Ringbock in pink
schweißbar - **VRBS**



Load ring - **VRBS** - for welding

Anneau escamotable à souder - **VRBS**

RUD®

EG-Konformitätserklärung
entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II A und ihren Änderungen
Hersteller: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedrichswall
73432 Aalen

Wir erklären hiermit, dass die nachstehend beschriebene Maschine aufgrund ihrer Konzeption und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie den unten aufgeführten harmonisierten und nationalen Normen sowie technischen Spezifikationen entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produktsbezeichnung: Ringbock
VRBS-fx / VRBK-fx / VRBS / VRBG / VRBK / VRBS

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
DIN EN 1677-1 : 2009-03 DIN EN ISO 12100 : 2011-03

Folgende nationalen Normen und technische Spezifikationen wurden außerdem angewandt:
BGR 500, KAP2.8 : 2008-04

Für die Zusammenstellung der Konformitätserklärung bevollmächtigte Person:
Michael Betzler, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 26.09.2016 Dr.-Ing. Arne Kriegsmann (Prokurist/QMB)
Name, Funktion und Unterschrift Verantwortlicher

RUD®

EC-Declaration of conformity
According to the EC-Machinery Directive 2006/42/EC, annex II A and its amendments
Manufacturer: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedrichswall
73432 Aalen

DEUTSCH

Montagehinweise/Gebrauchsanweisung

- Verwendung nur durch Beauftragte und unterwiesene Personen, unter Beachtung der DGUV-Regel 100-500 und außerhalb Deutschlands den entsprechenden landesspezifischen Vorschriften.
- Kontrollieren Sie regelmäßig und vor jeder Inbetriebnahme die Anschlagpunkte auf Anrisse der Schweißnaht, starke Korrosion, Verschleiß, Verformungen etc.
- Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest, dass die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne Verformung aufgenommen werden. Das Anschweißmaterial muss für die Schweißung geeignet und frei von Verunreinigungen, Öl, Farbe usw. sein.
- Material der Schweißklötzte: S355J2+N (1.0577+N (St52-3))
- Führen Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzulässige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen der Last vermieden werden.

- Ordnen Sie den Anschlagpunkt für einsträngigen Anschlag senkrecht über dem Lastschwerpunkt an.
- Ordnen Sie die Anschlagpunkte für zweisträngigen Anschlag beiderseits und oberhalb des Lastschwerpunktes an.
- Ordnen Sie die Anschlagpunkte für drei- und viersträngigen Anschlag gleichmäßig in einer Ebene um den Lastschwerpunkt an.

- Symmetrie der Belastung:
Ermitteln Sie die erforderliche Tragfähigkeit des einzelnen Anschlagpunktes für symmetrische bzw. unsymmetrische Belastung entsprechend folgendem physikalischen formelmäßigem Zusammenhang:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = erf. Tragfähigkeit des Anschlagpunktes/Einzelstrang (kg)
G = Lastgewicht (kg)
n = Anzahl der tragenden Stränge
β = Neigungswinkel des Einzelstranges

	Symmetrie	Unsymmetrie
Zweistrang	2	1
Drei- / Vierstrang	3	1

(siehe auch Tabelle 1)

6. Das Anschlagmittel muss im VRBS frei beweglich sein. Beim An- und Aushängen der Anschlagmittel (Anschlagkette) dürfen für die Handhabung keine Quetsch-, Scher-, Fang- und Stoßstellen entstehen. Schließen Sie Beschädigungen der Anschlagmittel durch scharfkantige Belastung aus.

7. Temperaturauslastungsfähigkeit: RUD-Anschlagpunkte VRBS sind im Temperaturbereich von -40°C bis 400°C verwendbar. Bei Benutzung innerhalb der folgenden Temperaturbereiche muss die Tragfähigkeit um folgende Faktoren reduziert werden:

Anschlagart Method of lift Type d'élingue	G	G	A	A	G	G	G	G	G		
Anzahl der Stränge Number of legs Nombre de brins	1	1	2	2	2	2	2	3/4	3/4	3/4	
Neigungswinkel <β Angle of inclination <β Angle d'inclinaison <β	0°	90°	0°	90°	0-45°	>45-60°	Un-symm.	0-45°	>45-60°	Un-symm.	
Faktor/Factor/ Facteur	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1	
Type für Lastgewicht in t / Charge d'utilisation en t / max weight of load in t	VRBS 4 t	4 t	4 t	8 t	8 t	5,6 t	4 t	4 t	8,4 t	6 t	4 t
	VRBS 6,7 t	6,7 t	6,7 t	13,4 t	13,4 t	9,4 t	6,7 t	6,7 t	14,1 t	10 t	6,7 t
	VRBS 10 t	10 t	10 t	20 t	20 t	14 t	10 t	10 t	21,2 t	15 t	10 t
	VRBS 16 t	16 t	16 t	32 t	32 t	22,4 t	16 t	16 t	33,6 t	24 t	16 t
	VRBS 31,5 t	31,5 t	31,5 t	63 t	63 t	45 t	31,5 t	31,5 t	67 t	47,5 t	31,5 t
	VRBS 50 t	50 t	50 t	100 t	100 t	70 t	50 t	50 t	105 t	75 t	50 t

Tabelle / tableau / table 4

200°C bis 300°C: um -10 % und
300°C bis 400°C: um -25 %

Die Anschlagpunkte VRBS können zusammen mit der Last (z.B. Schweißkonstruktion), im belastunglosen Zustand einmalig spannungsarm geglättet werden. Temperatur < 600°C (1100°F)

Der Nachweis der Eignung vom verwendeten Schweißgut muss mit dem jeweiligen Schweißzusatzwerkstoff-Hersteller geführt werden.

8. Die Distanzpunkte dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Diese dürfen nicht entfernt werden.

9. RUD-Anschlagpunkte dürfen nicht mit aggressiven Chemikalien, Säuren oder deren Dämpfen in Verbindung gebracht werden.
10. Machen Sie den Anbringungsort der Anschlagpunkte durch farbliche Kontrastmarkierung leicht erkennbar. Die Type VRBS wird mit Pink-Pulverbeschichteter Ringlasche geliefert.



11. Werden die Anschlagpunkte ausschließlich für Zurrzwecke verwendet, kann der Wert der Tragfähigkeit verdoppelt werden:
Fzul = 2 x Tragfähigkeit (WLL)

12. Nach der Schweißung sowie in Zeitabständen, die sich nach ihrer Beanspruchung richten, mindestens jedoch 1x jährlich, ist die fortbestehende Eignung durch einen Sachkundigen zu prüfen. Dies auch nach Schadensfällen und besonderen Vorkommnissen.

Prüfkriterien zu Punkt 2 und 12:

- Vollständigkeit des Anschlagpunktes
- Vollständige, lesbare Tragfähigkeitsangabe sowie Herstellerzeichen
- Verformungen an tragenden Teilen wie Grundkörper und Eihängebügel
- mechanische Beschädigungen wie starke Kerben, insbesondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen
- Querschnittsveränderungen durch Verschleiß > 10 %
- starke Korrosion (Lochfraß)
- Anrisse oder sonstige Beschädigungen an der Schweißnaht

Eine Nichtbeachtung der Hinweise kann zu personellen und materiellen Schäden führen!



Schweißverfahren + Zusatzwerkstoffe: Procédés de soudage + Métal d'apport : Welding procedure + Welding filler metals:

Europe, USA, Asia, Australia, Africa

Baustähle, niedrig legierte Stähle
EN 10025
Mild steels, low alloyed steel
Acier de construction d'usage général, aciers alliés peu élevés.

MIG / MAG (135) Gas shielded wire welding (135)

DIN EN ISO 14341: G4Si1 (G3Si1)
Z.B. PEGO G4Si1

E-Hand Gleichstrom (111, =) Stick Electrode direct current

Poste à souder à courant

conting

E-Hand (Wechselstrom 111, ~) Stick Electrode alternating current

Poste à souder à courant alternatif

WIG (141) TIG Tungsten arc welding Soudure au tungstène

DIN EN ISO 636-A: W 3 Si 1 (W 2 Si 1)

DIN EN ISO 636-A: W 2 Ni 2

Z.B. PEGO WSG 2 / PEGO WSG2Ni2

Tabelle 2 * Trocknungsvorschriften beachten!
tableau 2 * Suivre attentivement les instructions de dessiccation !

tableau 2 * Follow the drying instructions!

Beachten sie die jeweiligen Verarbeitungshinweise der Schweißzusatzwerkstoffe.

Il faut faire attention aux instructions de transformation respectives des matériaux d'addition de soudure.



The specific processing informations of the welding fillers have to be attended.

Schweißnahtgröße (je Anschweißklotz): Taille de la soudure (par support soudable) : weld size (per welding block):

Schweißnaht/soudure/weld		Größe/taille/size	Länge/longueur/length	Volumen/volume/volume
VRBS 4 t	HY 4 + a 3 □	2 x 130 mm	ca. 4,5 cm ³	
VRBS 6,7 t	HY 5,5 + a 3 □	2 x 170 mm	ca. 9 cm ³	
VRBS 10 t	HY 6 + a 4 □	2 x 190 mm	ca. 11 cm ³	
VRBS 16 t	HY 8,5 + a 4 □	2 x 250 mm	ca. 26 cm ³	
VRBS 31,5 t	HY 18 + a 4 □	2 x 365 mm	ca. 88 cm ³	
VRBS 50 t	HY 25 + a 8 □	2 x 655 mm	ca. 450 cm ³	

Tabelle / tableau / table 3

Schweißnahtanordnung: Disposition de la soudure : Seam welding definition:



Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos VRBS 31,5 & VRBS 50 doit être absolument entre 150° & 170° C.

For welding the VRBS 31,5 & VRBS 50 the preheat temperature has to be between 150° & 170° C.

Die Vorwärmtemperatur beim An-schweißen unserer VRBS 31,5 und VRBS 50 muss zwischen 150° und 170° C betragen.

La température de préchauffage pour la soudure de nos